



868

務人員初等考試自11月



868

Cayenne
BJE-8877

公民館
請由東入口 洽置
(本署西側門)

用停
加利

868

1年10月25日起至11月3日下午5時止



BJE-8877



人員、社工師等考試自111年10月2!

868







時止受理網路報名

GT

STATE OF CALIFORNIA

CERTIFICATE OF TITLE

VEHICLE HISTORY

50912071340

AUTOMOBILE

1623423



VEHICLE ID NUMBER
WBASN2C53ACZ00753

MODEL YEAR
2010 BMW

PLATE NUMBER
ERZ818

VEHICLE TYPE
SM

FUEL TRANSFER DATE
G 07/10/12

FEES PAID
623

REGISTRATION EXPIRATION DATE
03/31/2013

VEHICLE CLASS
QA 2011 TU

ISSUE DATE
07/25/12

MOTORCYCLE ENGINE NUMBER

OCCUMETER DATE
07/10/2012

OCCUMETER READING
21100 MI

REGISTERED OWNER
FNCL SVCS VEHICLE TRST LSR
KAHN KENNETH J LSE
510 S ALLEN AVE
PASADENA CA 91106

B21215_z_80188759

B: WBASN2C53ACZ00753

06.17.16:49888871030621



I certify (on behalf) under penalty of perjury under the laws of the State of California that THE SIGNATURE(S) BELOW RELEASES INTEREST IN THIS VEHICLE.

Signature of registered owner: [Signature] FNCL SVCS VEH TRST

Additional sign law requires that you state the mileage upon transfer of ownership. Failure to complete or providing a false statement may result in fines and/or imprisonment.

The odometer now reads [blank] (no tenths), miles and to the best of my knowledge reflects the actual mileage unless one of the following statements is checked.

WARNING: [] Mileage is not the actual mileage. [] Mileage exceeds the odometer mechanical limit.

I certify (on behalf) under penalty of perjury under the laws of the State of California that the foregoing is true and correct.

Signature of FNCL SVCS VEH TRST: [Signature] 3-27-14

IMPORTANT READ CAREFULLY: Any change of Lienholder (holder of security interest) must be reported to the Department of Motor Vehicles within 10 days.

Signature of FNCL SVCS VEH TRST: [Signature]

FNCL SVCS VEHICLE TRUST
PO BOX 3608
DUBLIN
OH 43016

Signature of Releasee: [Signature] 1-27-14

CA138814417

022762

REG. 17 2010 (REV. 8/11)

KEEP IN A SAFE PLACE - VOID IF ALTERED

VOID WITHOUT BEAR WATERMARK. HOLD TO LIGHT TO VIEW.

VOID WITHOUT BEAR WATERMARK. HOLD TO LIGHT TO VIEW.

GOO 鑑定書分級說明 本頁僅供鑑定星級對照參考，並非實際鑑定結果。

鑑定項目		等級	車輛狀況
外觀狀態	外觀狀態鑑定評價	★★★★★	無明顯刮痕及凹陷已消腫修復，車身可能留有不明顯之刮痕及凹陷。
		★★★★	無明顯刮痕及凹陷已消腫修復，車身留有不明顯之刮痕及凹陷。
		★★★	車身有明顯的刮痕及凹陷。
		★★	建議不在該車進行維修或可購買之車輛。
		★	需進行維修之車輛。
車內狀態	內裝狀態鑑定評價	★★★★★	無明顯破損，車內裝置完好。
		★★★★	車內裝有小部分破損。
		★★★	車內裝有明顯破損。
		★★	建議不在該車子內裝者可購買之車輛。
		★	需進行維修之車輛。
修復歷程	修復歷程之鑑定評價		車體結構修復情況。
	有	輕度	車體修復之前端或後端有遭受撞擊之痕跡。
		中度	車體修復部分有遭受撞擊之痕跡。
		重度	車身部位附近之車體結構部分有遭受撞擊之痕跡。
機能件	引擎與電路之狀態 故障鑑定評價	正常	主要之引擎與電路設備情況。
		需維修	主要之引擎與電路設備情況。
電池電壓	電池電壓值 狀態鑑定評價。		電壓正常值約為11.5V以上。但電壓正常並不代表電池完好，需另察電池電流狀況與電極使用期數的可變性。
冷氣溫度	冷氣出口溫度 狀態鑑定評價。		冷氣出口溫度約為4度C以內。 但出口溫度數值不代表車內溫度。

1. 關於車體外觀分級鑑定
 整修應為，刮痕及凹陷之修復完整狀態。藉由「塗裝」、「钣金」、「換新」等程序進行維修作業。
2. 關於車內裝分級鑑定
 因年代久遠、平日使用造成之車況變化不包括於分級鑑定之判斷基準中。
3. 關於修復歷程的分級鑑定 (參照 1、2 圖)
 關於修復歷程的定義，是以一般財團法人，日本自動車鑑定協會 JAAA 的基礎做為標準。「根據交通事故或是其他的災害，汽車的骨架等產生的刮痕，或者是有過修復歷，預估商品價值下跌。」
 關於修復歷程的「輕度」、「中度」、「重度」來說，是以特定非營利活動法人，日本自動車鑑定協會 JAAA 的基礎做為標準，根據日測來確認衝擊力，並把車體撞擊程度轉述並記錄下來。
4. 關於機能件分級鑑定
 檢測項目為以下7項，車輛由停止狀態啟動引擎，並於鑑定當時評估有無明顯異常狀態。引擎、變速箱、傳動軸、防塵套、排氣管(聲音)、空調系統、動力方向盤、電動窗。
 嚴重影響車輛運行、對車輛運行有不好之影響或具有危險性時，將不附加此報告。
5. 關於儀表公里數：目前僅對鑑定時儀表上顯示的里程數字做登錄，僅記錄，不具保證效力。



周 01001

進口報單

類別代號及名稱 01 外貨進口	進口證明 進口證明	共 1 頁 第 1 頁
報單(收單號碼) 轉自報單(其國年度) 報單代號(報單或代字號) 報單編號		
報單AE / BC / 03 / CE37 / 3416		

報關人名稱-發票 宏策 報關行 TEL:24343111	報關人員 姓名-簽名 連規洲 164	電話 80188759	進口日期(民國) 日 103.04.28	報單日期(民國) 日 103.04.30
660 104	0053504	主營業務 SUN BO ENTERPRISE CO., LTD. 台北市中山區民族東路524號1樓 TEL: 02-2509-2168	報單種類 本欄空白	報單種類 本欄空白

報單號碼 25443T6051-5	運輸方式 017AIT20 台灣營運 2	進口口岸及代碼 LONG BEACH, CA USLGB	進口口岸(報單) 代碼 OOCL MIAMI 0124	報單日期(民國) 日 103.04.22
----------------------	-------------------------	---------------------------------	--------------------------------	-------------------------

序	貨物名稱-品名-規格等類	生產國別	輸入許可證號碼-項次	報單種類	數量(單位)	稅則	進口稅	報單日期
1.	USED CAR 1. MODEL YEAR: 2010 CAR TYPE: SEDAN DOOR: 4 2. BRAND: BMW MODEL: 535I GRAN TURISMO 3. DISPLACEMENT: 2979C. C. CYLINDER: 6 SEAT: 5 4. LEFT SIDE STEERING 5. TRANSMISSION: 8 SPEED AUTO (WITH AUTO SHIFT LOCK) 6. ENGINE LIMITED TO USE 95 UNLEADED GASOLINE ONLY 7. STANDARD EQUIPMENT WITH EEC & CATALYST CONVERTER NON CFC REFRIGERANT SYSTEM R134A 8. CHASSIS NO. WBASN2C53AC200753 HEADLAMPS: BID	GERMANY DE	8703.23.10.00-5	本欄空白	2.000 1 UNT 1 N10		本欄空白	本欄空白

報單數量 1 UNT	總毛重(公斤) 總 2,000.00	海關備註事項 本進口證明用聯，僅供進口證明，不可作為請領牌照之用。	進口稅 本欄空白
VIN#WBASN2C53AC200753	TRLU6518280 4300 FCL/LCL	收單連報轉帳 核對稅率	本欄空白
		分估計稅額 稅則號碼	本欄空白
<p>押款放行 估價未決行</p>		分估稅額 執行	本欄空白
長期委任: 569000001-106.12.31		報費合計	本欄空白
其他申報事項		營業稅稅率	本欄空白
運輸方式		運輸方式	本欄空白
		8	



Goo 鑑定

中古車第三方安全憑證

U-Car Grading Report



日本自動車鑑定協会

Japan Automobile Appraisal Association

特定非営利活動法人 日本自動車鑑定協会



<http://npo-jaaa.or.jp/zh/download/>

Goo 鑑定提供線上查詢功能，提醒您，交易前請將紙本鑑定證書與日本 JAAA 數位鑑定結果比對，
確認第三方鑑定所標示的真實意見。



自動車鑑定証

本報告所記載的車輛是經由日本自動車鑑定協會 JAAA 的資格持有人，進行嚴格且標準化的檢查，以特定非營利活動法人・日本自動車鑑定協會 JAAA 的基礎做為標準，取得品質保證的證明。



委託者 Principal				
委託人/車商名稱 Principal/Dealer	家胡汽車			
地址 Address	高雄市鼓山區中華一路2227號			
車輛資料 Vehicle Information				
鑑定編號 Inspection number	W02220L1406			
車款/車種 Model/Type	保時捷/PORSCHE Cayenne 凱騰 3.0			
出廠日期 Model Year	2018年	顏色 Color	白	
引擎號碼 Engine Number				
車身號碼 VIN Code	WP1ZZZ9YZJDA09778			
儀表里程數 Mileage	33,764km	(註：里程數為鑑定時儀表顯示數字)		
檢驗報告 Vehicle Inspection Findings				
車身歷史 Body shell structure inspection	無	外觀零件更換 Body & Exterior Parts	無	
機油機件 Machine component	正常	剎車跡象 Foot damaged trace	無	
外觀漆面 Body paint inspection	★★★★★	內裝漆面 Interior inspection	★★★★★	
電壓電壓 Battery voltage	13.1V	冷氣溫度 Air temperature	5度	

- ① 儀表板/儀錶類 無
- ② 右/左側電子類 無
- ③ 右/左側C/D柱類 無
- ④ 車身油漆類 無
- ⑤ 右/左側引擎 無
- ⑥ 右/左側水箱 無
- ⑦ 右/左側水箱 無
- ⑧ 右/左側水箱 無
- ⑨ 右/左側水箱 無
- ⑩ 右/左側水箱 無
- ⑪ 右/左側水箱 無
- ⑫ 右/左側水箱 無
- ⑬ 右/左側水箱 無
- ⑭ 右/左側水箱 無
- ⑮ 右/左側水箱 無
- ⑯ 右/左側水箱 無
- ⑰ 右/左側水箱 無
- ⑱ 右/左側水箱 無
- ⑲ 右/左側水箱 無
- ⑳ 右/左側水箱 無

車身結構圖



- ① 右/左側水箱 無
- ② 右/左側水箱 無
- ③ 右/左側水箱 無
- ④ 右/左側水箱 無
- ⑤ 右/左側水箱 無
- ⑥ 右/左側水箱 無
- ⑦ 右/左側水箱 無
- ⑧ 右/左側水箱 無
- ⑨ 右/左側水箱 無
- ⑩ 右/左側水箱 無
- ⑪ 右/左側水箱 無
- ⑫ 右/左側水箱 無
- ⑬ 右/左側水箱 無
- ⑭ 右/左側水箱 無
- ⑮ 右/左側水箱 無
- ⑯ 右/左側水箱 無
- ⑰ 右/左側水箱 無
- ⑱ 右/左側水箱 無
- ⑲ 右/左側水箱 無
- ⑳ 右/左側水箱 無

★ 外觀及內裝漆面評鑑不代表車況總體評鑑；車況總體評鑑，請查閱其他頁次狀況確認事項。



Japan Automobile Appraisal Association
特定非營利活動法人 日本自動車鑑定協會

鑑定師 / 王建明

鑑定日期 / 2020.12.14

注意事項

本鑑定僅針對委託者提供車輛之狀況與之報告，並不包括轉讓保證及保險等相關，本報告亦僅供之車輛報告，僅供請購車者參考進行評估，並不作為轉讓品質之保證，本報告僅供委託者參考，不作為車輛買賣合約之附件內容，也不作為法律訴訟之文件。



車輛資料 Vehicle Information

車身號碼 Chassis Number	W02220L1406		
車款 型號 Model Type	保時捷/PORSCHE Cayenne 新龍 3.0		
出牌日期 MOT Date	2018年	顏色 Color	白
引擎號碼 Engine Number			
車身號碼 VIN Code	WP1ZZZ9YZJDA09778		
儀表里程數 Mileage	33,764km	(註：里程數為最近時儀表顯示數字)	



車頭



車身號碼



儀表板



車身號碼貼紙



電瓶電壓




冷氣溫度





委託者 Principal				
委託人/車商名稱 Principal/Dealer	家明汽車			
地址 Address	高雄市鼓山區中華一路2227號			
車輛資料 Vehicle information				
車牌號碼 Registration Number	W02220L1406			
車款 型號 Model/Type	保時捷/PORSCHE Cayenne 型號 3.0			
出廠日期 Manufacture Year	2018年	顏色 Color	白	
引擎號碼 Engine Number				
車身號碼 VIN Code	WP1ZZZ9YZJDA09778			
儀表里程數 Mileage	33,764km	(註：里程數為固定時碼表顯示數字)		

車輛狀態診斷表

項目	檢查項目	檢查結果	備註
外觀	引擎	油壓	*特別注意事項： 左後車門，後行李廂蓋鎖具有拆卸痕跡。
引擎	水箱	水箱	
水箱	機油	機油	
機油	機油	機油	
機油	機油	機油	
機油	機油	機油	
機油	機油	機油	
機油	機油	機油	
機油	機油	機油	
機油	機油	機油	
			

1. 本表為輔助車商與客戶鑑定車輛狀況之參考工具，非對車輛內外部零件進行任何實質性檢驗以及機件之評價。
 2. 本廠建議車商對於每輛車應於交車前90天內，將該車使用車速限制器限制於50公里之情況，以備檢驗之用。
 3. 本廠建議車商於交車前7天內，將該車之引擎號碼、VIN號碼及車身號碼等資料，與客戶共同進行核對。
 4. Goo鑑定僅針對車身以及引擎之外觀進行檢查，並不包含任何機件之實質性檢查，行車安全與否，請客戶自行判斷。
 5. Goo鑑定結果僅供車商與客戶參考之用，Goo鑑定對車商與客戶均無實質性責任。 特別聲明：Goo鑑定由Goo鑑定負責人 林本昌與車商共同簽署。